

機種	修理内容	税込価格
共通	作動点検	¥2,200
	作動点検+防水検査+テストダイブ	¥4,950
	ストラップ取付作業代	¥2,200
	ソフトウェアアップデート	¥2,200
D4/D4i/D4iNOVO D4F	インナーモジュール交換（バッテリー交換含む）	¥37,950 *
	ケース交換	¥21,450 *
	バックカバー交換	¥18,150 *
	バッテリー交換	¥7,700 *
	ベゼル+レンズ交換	¥13,200 *
	ボタンプレート交換	¥8,250 *
	ボタン交換4箇所	¥12,870 *
	圧力センサー交換	¥18,150 *
	液晶交換	¥18,150 *
	PC接続ケーブル交換	¥8,800
D5	スクラッチガード	¥2,310
	ケース交換	¥17,600 *
	圧力センサー交換	¥19,800 *
	ベゼル交換	¥15,400 *
	液晶交換	¥26,400 *
	ウォーターコンタクト交換	¥11,000 *
	ボタン交換（1箇所）	¥8,800 *
	充電ケーブル交換	¥7,700
	二次電池交換	¥19,800 *
D6/D6i/D6iNOVO	インナーマスク交換	¥10,450 *
	インナーモジュール交換（バッテリー交換含む）	¥37,950 *
	ウォーターコンタクト交換	¥11,000 *
	ケース交換	¥37,950 *
	バックカバー交換	¥18,150 *
	バッテリー交換	¥7,700 *
	ボタンプレート交換	¥8,250 *
	ボタン交換4箇所	¥9,350 *
	圧力センサー交換	¥18,150 *
	液晶交換	¥18,150 *
PC接続ケーブル交換	¥8,800	
D9	バックカバー交換	¥18,150 *
	バッテリー交換	¥7,700 *
	ボタン交換4箇所	¥9,350 *

D9TX	インナーマスク交換	¥10,450 *
	ウォーターコンタクト交換	¥11,000 *
	ケース交換	¥35,750 *
	バックカバー交換	¥18,150 *
	バックライト修理	¥18,150 *
	バッテリー交換	¥7,700 *
	ボタンプレート交換	¥8,250 *
	ボタン交換 4箇所	¥9,350 *
	圧力センサー交換	¥18,150 *
	液晶交換	¥18,150 *
	PC接続ケーブル交換	¥8,800
DX	インナーモジュール交換 (バッテリー交換含む)	¥43,450 *
	ウォーターコンタクト交換	¥11,000 *
	ケース交換	¥37,950 *
	バックカバー交換	¥18,150 *
	バックライト修理	¥18,150 *
	バッテリー交換	¥7,700 *
	ボタンプレート交換	¥8,250 *
	ボタン交換4箇所	¥9,350 *
	圧力センサー交換	¥18,150 *
	液晶交換	¥18,150 *
	PC接続ケーブル交換	¥8,800
EON CORE	ウォーターコンタクト交換	¥11,000 *
	スクラッチガード	¥2,200
	フレーム+ガラス	¥18,150 *
	ベゼル交換	¥8,250 *
	ボタン交換 (3箇所)	¥10,450 *
	ボトムケース交換	¥21,450 *
	圧力センサー交換	¥18,150 *
	液晶交換	¥18,150 *
	充電ケーブル交換	¥7,700
	二次電池交換	¥18,150 *
	PCBA基盤交換	¥37,950 *

EON STEEL	ウォーターコンタクト交換	¥11,000 *
	スクラッチガード	¥2,200
	ソフトウェアアップデート (Bühlmann)	¥18,150 *
	ディスプレイキット	¥70,950 *
	ボタン交換 (3箇所)	¥14,850 *
	ボトムケース交換	¥21,450 *
	圧力センサー交換	¥18,150 *
	充電ケーブル交換	¥4,510
	二次電池交換	¥21,450 *
	PCBA基盤交換	¥43,450 *
	UWCパーツ交換 (電子回路パーツ)	¥21,450 *
SPYDER/STINGER	バッテリー交換	¥7,700 *
	ボタン交換 4箇所	¥9,350 *
TANKPOD TRANSMITTER	バッテリー交換	¥8,250 *
	リコール作業	¥0
VYPER NOVO	インナーマスク交換	¥10,450 *
	ディスプレイシールド交換	¥2,750
	バッテリーカバー交換	¥8,250 *
	バッテリー交換	¥7,700 *
	ベゼルリング交換	¥8,250 *
	ボタンプレート交換	¥9,900 *
	ボトムケース交換	¥10,450 *
	レンズ+ボタン交換	¥10,450 *
	圧力センサー交換	¥18,150 *
	液晶交換	¥18,150 *
	PC接続ケーブル交換	¥8,800
ZOOP NOVO	インナーマスク交換	¥10,450 *
	ディスプレイシールド交換	¥2,750
	バッテリーカバー交換	¥8,250 *
	バッテリー交換	¥7,700 *
	ベゼルリング交換	¥8,250 *
	ボタンプレート交換	¥9,900 *
	ボトムケース交換	¥10,450 *
	レンズ+ボタン交換	¥10,450 *
	圧力センサー交換	¥18,150 *
	液晶交換	¥18,150 *
	PCBA基盤交換	¥21,450 *
	PC接続ケーブル交換	¥8,800