

OUTDOOR 修理価格表

*基本点検 + 防水検査込み / ¥3,300

機種	修理内容	税込価格
共通	作動点検	¥2,200
	基本点検 + 防水検査	¥3,300
	ストラップ取付作業代	¥2,200
	ソフトウェアアップデート	¥2,200
AMBIT	充電ケーブル交換	¥3,300
	ストラップパーツ取付 (ループ・LUG等)	¥2,200
	バックライト交換	¥12,100 *
	ベゼル + ガラス交換 (SAPPHIRE + ¥5,500)	¥14,300 *
	ベゼルリング交換	¥6,600 *
	ボタン交換 (1箇所)	¥5,500 *
	ボトムケース交換	¥14,300 *
	圧力センサー交換	¥16,500 *
	液晶交換	¥14,300 *
	二次電池交換	¥16,500 *
CORE	TOP RING + LENS (BRUSHED STEEL + ¥5,500)	¥14,300 *
	ストラップパーツ取付 (ループ・LUG等)	¥2,200
	バッテリーカバー & Oリング交換	¥5,500 *
	バッテリー交換	¥6,050 *
	ベゼルリング + インサートリング交換	¥8,800 *
	ボタンプレート交換	¥9,900 *
	ボトムケース交換 (バッテリー交換含む)	¥14,300 *
ELEMENTUM	エンジンカバー交換	¥6,600 *
	ケース交換	¥25,300 *
	ストラップパーツ取付 (ループ・LUG等)	¥2,200
	バックカバー交換	¥12,100 *
	バッテリー交換	¥6,050 *
	ボタン交換 (1箇所)	¥5,500 *
	圧力センサー交換	¥16,500 *
	液晶交換	¥14,300 *
ESSENTIAL	TOP RING + LENS	¥19,800 *
	バッテリーカバー (裏蓋)	¥8,800 *
	バッテリー交換 (裏蓋別)	¥6,050 *
	ベゼル + レンズ交換	¥19,800 *
	ベゼルリング交換 (CERAMIC MODEL)	¥9,900 *
	ボタンプレート交換	¥9,900 *
	ボトムケース交換 (バッテリー交換含む)	¥20,900 *

KAILASH	充電ケーブル交換	¥3,300
	ベゼル+レンズ交換	¥16,500 *
	圧力センサー交換	¥16,500 *
	二次電池交換	¥16,500 *
OBSERVER	バッテリー交換	¥6,050 *
QUEST/M Series	ストラップパーツ取付 (ループ・LUG等)	¥2,200
	バッテリーカバー	¥5,500 *
	バッテリー交換	¥6,050 *
SPARTAN	GPSアンテナ交換	¥6,600 *
	GPSモジュール交換	¥8,800 *
	OHRセンサーケーブル交換	¥6,600 *
	OHRセンサーケーブル交換 (プレッシャーセンサー付)	¥8,800 *
	OHRセンサー交換	¥9,900 *
	充電ケーブル交換	¥7,700
	ストラップパーツ取付 (ループ・LUG等)	¥2,200
	タッチディスプレイ交換	¥19,800 *
	タッチディスプレイ交換 (ULTRA)	¥25,300 *
	ベゼル+レンズ交換	¥12,100 *
	ベゼル交換	¥8,800 *
	ボタン交換 (1箇所)	¥5,500 *
	ローテーター (パイプ) 交換	¥12,100 *
	圧力センサー交換	¥16,500 *
	液晶交換	¥14,300 *
二次電池交換	¥16,500 *	
SUUNTO3	充電ケーブル交換	¥3,300
	ストラップパーツ取付 (ループ・LUG等)	¥2,200
SUUNTO5	GPSモジュール交換	¥8,800 *
	充電ケーブル交換	¥3,300
	ストラップパーツ取付 (ループ・LUG等)	¥2,200
	バックライト交換	¥8,800 *
	ベゼル+レンズ交換	¥12,100 *
	ボトムケース+二次電池交換	¥25,300 *
	液晶交換	¥14,300 *
	二次電池交換	¥16,500 *
SUUNTO5 PEAK	充電ケーブル交換	¥3,300

SUUNTO7	充電ケーブル交換	¥5,500
	ストラップパーツ取付 (ループ・LUG等)	¥2,200
	ベゼル交換 (TITANIUM + ¥3,300)	¥8,800 *
	ボタン交換 (1箇所)	¥5,500 *
	ボトムケース交換	¥14,300 *
	二次電池交換	¥16,500 *
SUUNTO9	GPSアンテナ交換	¥6,600 *
	OHRセンサーケーブル交換	¥6,600 *
	OHRセンサー交換	¥9,900 *
	充電ケーブル交換	¥7,700
	ストラップパーツ取付 (ループ・LUG等)	¥2,200
	タッチディスプレイ交換	¥19,800 *
	二次電池交換+OHRセンサー+センサーケーブル交換	¥26,400 *
	ベゼル交換 (TITANIUM + ¥3,300)	¥8,800 *
	ボタン交換 (1箇所)	¥5,500 *
	ボトムケース交換	¥14,300 *
	二次電池交換	¥16,500 *
SUUNTO9 BARO	GPSアンテナ交換	¥6,600 *
	OHRセンサーケーブル交換 (プレッシャーセンサー付)	¥8,800 *
	OHRセンサー交換	¥9,900 *
	充電ケーブル交換	¥7,700
	ストラップパーツ取付 (ループ・LUG等)	¥2,200
	タッチディスプレイ交換	¥25,300 *
	二次電池交換+OHRセンサー+センサーケーブル交換 (プレッシャーセンサー付き)	¥28,600 *
	ベゼル交換 (TITANIUM + ¥3,300)	¥8,800 *
	ボタン交換 (1箇所)	¥5,500 *
	ボトムケース交換	¥14,300 *
	ローテーター (パイプ) 交換	¥12,100 *
	二次電池交換	¥16,500 *
SUUNTO9 PEAK	FPCA OHR	¥8,800 *
	充電ケーブル交換	¥5,500
	タッチディスプレイ交換	¥25,300 *
	バックケース (TITANIUM + ¥5,500)	¥19,800 *
	ベゼルケース交換 (TITANIUM + ¥5,500)	¥16,500 *
	圧力センサー交換 (ボタンプレート含む)	¥16,500 *
	二次電池交換	¥16,500 *
SUUNTO9 PEAK PRO	充電ケーブル交換	¥5,500
	バックケース (TITANIUM + ¥5,500)	¥25,300 *
	ベゼルケース交換 (TITANIUM + ¥5,500)	¥19,800 *
	二次電池交換	¥16,500 *

TRAVERSE	充電ケーブル交換	¥3,300
	ベゼル+レンズ交換	¥ 23,100 *
	ボタン交換 (1箇所)	¥ 5,500 *
	ボトムケース交換	¥ 14,300 *
	圧力センサー交換	¥ 16,500 *
	二次電池交換	¥ 16,500 *
VECTOR	PCBA基盤交換 (バッテリー交換含む)	¥ 19,800 *
	アッパーケース交換 (VECTOR用/ベゼル交換なし)	¥ 12,100 *
	液晶交換	¥ 12,100 *
	ディスプレイフレーム交換 (VECTOR用)	¥ 5,500 *
	バックライト交換	¥ 8,800 *
	バッテリー交換	¥ 6,050 *
	液晶交換	¥ 12,100 *
VERTICAL/RACE	充電ケーブル交換	¥ 5,500
X-LANDER	PCBA基盤交換 (バッテリー交換含む)	¥ 19,800 *
	アッパーケース交換	¥ 14,300 *
	バックライト交換	¥ 8,800 *
	バッテリー交換	¥ 6,050 *
	ボトムケース交換 (バッテリー交換含む)	¥ 14,300 *
	液晶交換	¥ 12,100 *